

# 《鸿蒙智行沈阳问界汽车交付结算中心改造项目环境影响报告表》专家审查意见修改说明

1、完善项目所在区域规划及相关环保管理政策的相符性分析，进一步论述选址合理性。

①相关环保管理政策的相符性分析见 P16；

②已完善选址合理性分析，见 P5。

2. 完善项目建设背景及建设内容，明确是否涉及停车场等建设内容；核实原辅材料表，核实漆料用量，补充漆料平衡；核实水平衡；完善平面布置合理性分析；进一步完善租用场地环境问题调查；核实地表水和声环境质量现状内容。

①已完善项目建设背景及建设内容，停车场仅为重铺沥青路面，见 P17；

②已核实原辅材料表，补充漆料用量核算过程及漆料平衡，P20-21、P26；

③已将办公区和机修区清洁用水分开核算，修改水平衡，对应晚上废水总量指标等内容，P24-25；

④完善平面布置合理性分析，P56；

⑤租用场地环境问题调查见 P29；

⑥完善最近地表水体，完善声环境质量现状内容，P31。

3. 完善施工期环境保护措施及达标情况；核实废气污染源强，完善废气收集方式和治理设施相关内容，完善废气达标分析；核实排气

筒高度、位置、数量设置的合理性，完善等效排气筒计算内容及达标分析。

①施工期环境保护措施及达标情况见 P37；

②已核实废气污染源强，废气密闭负压收集、经各自处理措施处理后合并排放（排气筒修改为 2 根 15 米），对应完善废气达标分析，P38-43；

4. 核实并细化生产废水排放环节及去向，补充废水源强指标，完善相关环保措施；完善噪声源强调查，明确风机等产噪设备与敏感点的位置关系，核实敏感点处噪声达标情况。

①已补充各股废水源强指标，达标分析等，P48-49；

②已明确本项目喷烤漆房、打磨房配套风机均位于建筑内三层，不设置室外风机；

③已结合平面布置分析噪声对东侧东兴小区的影响程度，P56。

5. 核实活性炭的更换频次，核实危险废物产生量及危险废物贮存场所建设管理要求；完善风险防范措施；完善相关附图和附件。

①已明确活性炭 4 个月更换一次，P58；危险废物产生量见 P61；危险废物贮存点建设管理要求及符合性见 P64；

②已补充电池暂存过程风险防范措施，P58；

③根据上文完善相关附图和附件。

建设单位：辽宁中升捷通汽车销售服务有限公司

环评文件编制单位：辽宁安禹环保科技有限公司